


УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми

 Н.В. Голиней  
“20” ноябрь 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
*н д.д. 144*

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми.
- 1.2. Адрес объекта:614067, г. Пермь, ул. Машинистов, 43а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее четырёхэтажное здание (в том числе один этаж – подземный),  
площадь – 5252 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка – 9258.7 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 2016 г., последнего капитального ремонта: .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):  
текущий ремонт – не планируется;  
капитальный – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми. (МАДОУ « Конструктор успеха» г.Перми)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):614067, г. Пермь, ул. Машинистов, 43а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
  - реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов;
  - присмотр и уход за детьми.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «м-н Комсомольский»

Маршруты автобусов: 6 «Микрорайон Железнодорожный – Драмтеатр»;  
8«ДДК им.Кирова – ЦКР»; 12«пр-т Парковый – ПЗСП»; 15«ст.Пермь-2 – Южная»;

20 «м-рн Новый Крым – Драмтеатр»; 60 «ПГТУ – ДДК им.Кирова»;  
Маршрутное такси: 10т «ППК - ЦКР».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобуса оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: приблизительно 565 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 0,8-0,9 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы нерегулируемые, вблизи объекта по улице Ветлужской переход обозначен знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На пути следования к объекту присутствует только визуальная информация. Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Имеются крутые уклоны. Части пешеходного пути и перехода не расчищены от снега. Пешеходный переход представляет собой неровную асфальтовую дорогу, имеются трещины и выбоины.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (К,О,У,Г) – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах- колясках, инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, нарушением слуха,</b>

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (К,О,У,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением умственного развития <b>ВНД (С)</b> – недоступно для инвалидов с нарушением зрения.
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (К,О,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха. <b>ВНД (С)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения. <b>ДП-И (У)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (К,О,С,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, нарушением слуха. <b>ДП-И (У)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (Г (слабослышащие), С (слабовидящие), К, О)</b> – доступно частично избирательно для слабослышащих, слабовидящих и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках. <b>ВНД (Г, С)</b> – объект временно недоступен, с нарушением слуха (глухих), с нарушением зрения (слепых). <b>ДП-И (У)</b> – доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДП-И (К,О,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха. <b>ДЧ-И (С)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения., <b>ДП-И (У)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О,Г,У)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-

		недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ВНД (К,О,Г,С)</b> – временно недоступно для инвалидов для инвалидов на креслах-колясках, нарушением зрения, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. <b>ДЧ-И (Г,У)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования МАДОУ «Конструктор успеха» считаем, что объект доступен для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития.

Для инвалидов, передвигающихся при помощи кресла-коляски, обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории, прилегающей к зданию и в самом учреждении. Вход в здание оборудован нормативным пандусом. Здание оборудовано лифтом с целью обеспечения доступа инвалидов на 2-3 этажи здания. В здании на каждом этаже оборудованы санитарно-гигиенические помещения, душевые для инвалидов на кресле-коляске и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Общеобразовательные программы не адаптированы для инвалидов с нарушением умственного развития. В связи с этим объект является для них временно недоступным.

Объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением зрения: отсутствуют контрастные маркировка на дверях. Частично нормативам соответствуют все структурно-функциональные зоны.

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход на территорию объекта; Путь движения на территории;
2	Вход (входы) в здание	Предупредительные тактильные полосы; Ручка входной двери;

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Информирующие обозначения помещений; Места для инвалидов с нарушением слуха; Услуги предоставляемые с использованием жестового языка;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Система тревожной сигнализации; Световые мигающие оповещатели; Специальные знаки(в том числе рельефные); Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Информационные средства для инвалидов с нарушениями слуха. Информационные средства для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (реконструкция) – пешеходные переходы. Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); индивидуальное решение с TCP; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (на усмотрение МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми)  
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий 1-го этапа:

Объект доступен полностью для инвалидов на креслах-колясках ДП (К).

Объект доступен полностью избирательно для слабовидящих (ДП-И (С)).

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДП-И (О)).

- после выполнения мероприятий 2-го этапа:

Объект доступен полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением слуха (ДП-И (К.Г)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на картедоступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "20" ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального автономного дошкольного

общеобразовательного учреждения

«Конструктор успеха»

г. Перми

Н.В.Голиней

“20” ноябрь 2017 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Конструктор успеха» г. Перми.

1.2. Адрес объекта: 614031, г. Пермь, ул. Машинистов, 43а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее четырёхэтажное здание (в том числе один этаж – подземный),
- площадь – 5645,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – 9258,7 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 2017 г., последнего капитального ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):

текущий ремонт – не планируется;

капитальный – не планируется.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Конструктор успеха» г. Перми (МАОУ «Конструктор успеха» г. Перми).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614031, г. Пермь, ул. Машинистов, 43а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования администрации г. Перми.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг на объекте: -реализация основной образовательной программы дошкольного образования, реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для

инвалидов в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, присмотр и уход за детьми.

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения и слуха.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 760 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «м-н Комсомольский»

Маршруты автобусов: 6 «Микрорайон Железнодорожный – Драмтеатр»; 8«ДДК им.Кирова – ЦКР»; 12«пр-т Парковый – ПЗСП»; 15«ст.Пермь-2 – Южная»; 20 «м-рн Новый Крым – Драмтеатр»; 60 «ПГТУ – ДДК им.Кирова»;

Маршрутное такси: 10т «ППК - ЦКР».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобуса оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: приблизительно 565 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 0,8-0,9 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы нерегулируемые, вблизи объекта по улице Ветлужская переход обозначен знаком «Пешеходной переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На пути следования к объекту присутствует только визуальная информация. Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Имеются крутые уклоны.. Пешеходный переход представляет собой неровную асфальтовую дорогу, имеются трещины и выбоины.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход на территорию объекта; Путь движения на территории;
2	Вход (входы) в здание	Предупредительные тактильные полосы; Ручка входной двери;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Информирующие обозначения помещений; Места для инвалидов с нарушением слуха; Услуги предоставляемые с использованием жестового языка;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Система тревожной сигнализации; Световые мигающие оповещатели; Специальные знаки(в том числе

		рельефные); Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Информационные средства для инвалидов с нарушениями слуха. Информационные средства для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (реконструкция) – пешеходные переходы. Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); индивидуальное решение с TCP; организационные мероприятия.

4.2. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения «Конструктор  
успеха» г.Перми

Н.В. Голиней

"20" ноября 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры

" " 2017 г.

г. Пермь

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми.
- 1.2. Адрес объекта: 614031, г. Пермь, ул. Машинистов, 43а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее четырёхэтажное здание (в том числе один этаж – подземный),  
площадь – 5252,8 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка – 9258,7 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 2017 г., последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):  
текущий ремонт – не планируется;  
капитальный – не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г. Перми. МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614031, г. Пермь, ул. Машинистов, 43а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:  
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов;  
- присмотр и уход за детьми.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Остановка «м-н Комсомольский»

Маршруты автобусов: 6 «Микрорайон Железнодорожный – Драмтеатр»; 8 «ДДК им. Кирова – ЦКР»; 12 «пр-т Парковый – ПЗСП»; 15 «ст. Пермь-2 – Южная»; 20 «м-рн Новый Крым – Драмтеатр»; 60 «ПГТУ – ДДК им. Кирова»;

Маршрутное такси: 10т «ППК - ЦКР».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршруты автобуса оснащены низкопольным транспортом.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: приблизительно 675 м.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: приблизительно 675 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути – 0,8-0,9 м.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходные переходы нерегулируемые, вблизи объекта по улице Машинистов переход обозначен знаком «Пешеходный переход».

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). На пути следования к объекту присутствует только визуальная информация. Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Имеются крутые уклоны..

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,У,Г) – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах- колясках, инвалидов с нарушением опорно-

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (К,О,У,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением умственного развития <b>ВНД (С)</b> – недоступно для инвалидов с нарушением зрения.
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (К,О,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха. <b>ВНД (С)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения. <b>ДП-И (У)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (К,О,С,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, нарушением слуха. <b>ДП-И (У)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (Г (слабослышащие), С (слабовидящие), К, О)</b> – доступно частично избирательно для слабослышащих, слабовидящих и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках. <b>ВНД (Г,С)</b> – объект временно недоступен, с нарушением слуха (глухих). <b>ДП-И (У)</b> – доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДП-И (К,О,Г)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха. <b>ДЧ-И (С)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения., <b>ДП-И (У)</b> – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О,Г,У)</b> – доступно частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>).

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 5 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 9 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 8 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 16 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 6 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 6 л.  |

Председатель комиссии  
зам. директора по АХЧ

Члены комиссии:

Методист

Администратор

Члены комиссии:

Директор АНО «Ресурсно –информационного центра «Доступная среда»

  
А.С.Герасимов

  
А.П.Бушуева  
Н.В.Зуева

  
С.А.Жбанов

Управленческое решение согласовано "—" 20\_\_ г.

(протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_



Приложение 1  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
от "26" / / 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми.  
г. Пермь, ул.Машинистов, д.43а

№ п/п	Наименование функционально - планировочног о элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		
					№ на учре жде ния	Фото	Значимо для инвалида (категор ии)

1.1.	Вход (входы) на территорию объекта	Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м. Вход на участок следует оборудовать доступными для МПН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	СП59. 13330 2016	Есть Нет	При входе на территорию объекта имеется калитка, ее ширина – 1,15 м.	K,O	Соответствует нормативу.
					Информация отсутствует.	K,O,C	Не соответствует нормативу.
1.2.	Путь (пути) движения на территории	- Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть – не более 0,015м. - Маршрут движения должен быть ровным, без зазоров, предотвращающим скольжение. - Создание специальных участков для передвижения инвалидов.	СП59. 13330 2016	Есть	Маршрут движения по территории ровный, без зазоров.	K,O,C	Соответствует нормативу.
					Отсутствуют контрастные и тактильные средства на входе	K,O,C	Не соответствует нормативу.

1.3.	Лестница (наружная)	-	Нет	-
1.4.	Пандус (наружный)	-	Нет	-
1.5.	Автостоянка и парковка.	Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ.	Есть	Автостоянка для транспорта инвалидов находится на территории детского сада, знак отсутствует имеется разметка на асфальте размером(0.8-0.9) Не соответствует нормативу. К,О,С

**Работа по адаптации объектов**

№ п/п	<b>Наименование функционально-планировочного элемента</b>	<b>Содержание</b>	<b>Очередность реализации мероприятий</b>	
			<b>Виды работ</b>	<b>Мероприятие 1-го этапа (неотложные).</b>
1.2	Путь (пути) движения на территории.	Оборудовать контрастными средствами вход и маршрут движения по территории.	Текущий ремонт	Мероприятие 1-го этапа (неотложные).
1.5	Автостоянка и парковка.	Привести в соответствие установленным нормативам.	Организационные мероприятия.	Мероприятие 1-го этапа (неотложные).
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>			Привести в соответствие установленным нормативам.	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
	<p>1) ВНД (С) – временно недоступно для инвалидов с нарушением зрения.</p> <p>2) ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках,инвалидов с нарушением умственного развития.</p> <p><b>Территория, прилегающая к зданию.</b></p>			Текущий ремонт, организационные мероприятия.

Приложение 2  
 к Акту обследования  
 объекта социальной инфраструктуры  
 к паспорту доступности  
 объекта социальной инфраструктуры  
 от "26" / 2017 г.

**1. Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «*Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Конструтор успеха»*» г.Перми ул.Машинистов, д.43а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	
					Фактическое состояние	Значимо для инвалида (категории)
<b>2.1 Лестница (наружная).</b>						
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	СП 59. 13330.2016	Есть	Поручни имеются	Соответствует нормативу. О,С
2.1.2	Ширина лестничного марша.	Не менее 1,35 м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Ширина марша – 2,5 м.	Соответствует нормативу. О,С

2.1.3	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Ширина проступи ступеней от 0,39 до 0,4 м.	Соответствует нормативу.	O,C
2.1.4	Высота подступенка.	0,12-0,15 м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Высота подступенка ступеней лестницы от 0,13 до 0,145 м.	Соответствует нормативу.	O,C
2.1.5	Поверхность ступеней.	Имеет антискользящее покрытие и шероховата.	СП 59. 13330.2016	Есть	Ступени облицованы резиновым покрытием	Соответствует нормативу.	O,C,
2.1.6	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	СП 59. 13330.2016	Есть	Краевые ступени лестничного марша выделены контрастной полосой.	Соответствует нормативу.	O,C,
2.1.7	Предупредительные тактильные полосы.	Наличие перед открытой лестницей за СП 59. 0,8-0,9 м. шириной 0,3-0,5 м.	13330.2016	есть	Тактильные полосы имеются.	Не соответствует нормативу.	C
2.1.8	Боковые края ступеней.	Оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м.	СП 59. 13330.2016	Нет	Боковые края ступеней оборудованы бортиками на высоте 0,2 м.	Соответствует нормативу.	O,C,G,U

## 2.2 Пандус (наружный).

2.2.1	Ограждения с поручнями.	Установлены на высоте: - 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м). - 0,7 м.	СП 59. 13330.2016	Есть
2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	СП 59. 13330.2016	Есть

2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	В пределах от 0,9 м до 1,0 м. СП 59. 13330.2016	Есть	Расстояние между поручнями 0,93 Соответствует нормативу. К,О,С
2.2.4	Завершающие горизонтальные части поручня.	Длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). - Имеют нетравмливающее завершение.	СП 59. 13330.2016 Есть	Завершающие горизонтальные части поручня в нижней и верхней части пандуса длиннее его наклонной части на 0,28- 0,33 м. Поручни имеют нетравмливающее завершение. Соответствует нормативу. К,О,С
2.2.5	Уклон пандуса.	От 1:20 (5%) до 1:12 (8%).	СП 59. 13330.2016 Есть	Уклон маршай пандуса 5,9%. Не соответствует К нормативу.

2.2.6	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – 0,05 м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Высота колесоотбойных устройств – 0,15 м.	Не соответствует нормативу.	K,O,C
2.2.8	Поверхность пандуса.	- Нескользкая. - Отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	СП 59. 13330.2016	Есть	Поверхность пандуса покрыта нескользящим материалом (резиновая крошка), Маркировка имеется.	Соответствует нормативу.	K,O,C
<b>2.3 Входная площадка (перед дверью).</b>							
2.3.1	Поверхность покрытия входной площадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	СП 59. 13330.2016	Есть	Поверхность входной площадки крыльца нескользкая.	Соответствует нормативу.	K,O,C,G, У
2.3.2	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 x 2,2м	СП 59. 13330.2016	Есть	Ширина площадки 3,5 м, глубина – 2,5 м	Соответствует нормативу	K
2.4.	<b>Дверь (входная)</b> <i>В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МН.</i>						

				Контрастный по цвету.	Соответствует нормативу.	
				Символ доступности имеется.	Соответствует нормативу.	C
2.4.1	Входные двери	- Хорошо опознаваемы (контрастны по цвету) - Имеют символ, указывающий на их доступность.	СП 59. 13330.2016	Есть		
2.4.2	Ручка входной двери	- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. - Имеет форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	СП 59. 13330.2016	Есть	- Высота расположения дверной ручки – 0,87 м. - Имеет удобную форму для открывания двери. - контраста ручки и двери по цвету нет	Соответствует нормативу. Соответствует нормативу. К,О,С Не соответствует нормативу.
2.4.3	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Ширина одной створки дверного проема в свету – 1,2 м.	Соответствует нормативу. К
2.4.4	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Высота порога входной двери 0,011 м	соответствует нормативу. К,О,С

2.4.5	Маркировка дверей	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, СП 59. расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	Нет	Маркировка имеется
				Соответствует нормативу.
				C
2.5.	Тамбур			
2.5.1	Поверхность покрытия входнойплощадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	СП 59. 13330.2016	Есть
2.5.2	Размеры тамбура.	Глубина – не менее 2,3м. Ширина – не менее 1,5м.	СП 59. 13330.2016	Есть
				Поверхность тамбура нескользкая.
				Соответствует нормативу.
				K,O,C
				Глубина 2,9 м,ширина 9,59 м
				Соответствует нормативу.
				K,O,C

## Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Содержание	Очередность реализации мероприятий	
			Виды работ	
2.4.	Дверь (входная)	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Организационные мероприятия.	Мероприятия 1-го этапа (неотложные).
2.4.1	Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании.			Мероприятия 1-го этапа (неотложные).
2.4.5	Маркировка дверей	Нанести контрастную маркировку.	Организационные мероприятия.	
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		Привести в соответствие установленным нормативам.		

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
	<p>1) ДП-И (Г,У) – доступно полностью для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития.</p> <p>2) ДЧ-И (К,О) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>3) ВНД (С) – объект недоступен для инвалидов с нарушением зрения.</p>			Организационные мероприятия.

**Комментарий к заключению:**

Адаптация объекта осуществляется поэтапно.  
На 1-ом этапе будут реализованы мероприятия по адаптации объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
На 2-ом этапе будут реализованы мероприятия по адаптации объекта для инвалидов с нарушением зрения.

Приложение 3  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
от «26» 11 2017 г.

**I. Результаты обследования:**  
**3. Пути движения в здании**

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор Успеха» г.Перми.  
г. Пермь, ул.Машинистов д.43а*

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
					№ НА ИУНН ЕСТР/ЕСТ	Значимо для инвалида (категория)
			Фото			

3.1.1	Вестибюль	Минимальное пространство не менее 1,2 м.
		СП 59. 13330.2016
		Есть
		Ширина вестибюля 3 м
		Соответствует К,О нормативу.

3.1.2	Ширина коридоров. На первом втором и третьем этажах одинакова	Минимальное пространство не менее 1,2 м.	СП 59. 13330.2016 Есть
		Ширина коридора 2,5 м	Соответствует нормативу. К,О

#### Лестница (внутренняя). Лифт

- 3-х этажное здание, два лестничных марша по 2 пролета.  
Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.

**3.2.**

3.2.1	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	СП 59. 13330.2016 Наличие. Есть -	Лестницы продублированы. В наличии пассажирский лифт.  Соответствует нормативу. К,О Г,С,У
3.2.2.	Ширина двери в помещение с лифтом в свету	СП 59. 13330.2016 Не менее 0,9 м	Ширина одной створки дверного проема в свету – 0,81 м, обеих створок – 1,21 м.  Соответствует нормативу. К,О Г,С,У
3.2.3	Порог двери.	СП 59. 13330.2016 Не выше 0,014 м.	Высота порога входной двери 0,011 м  соответствует нормативу. К,О Г,С,У

3.2.4.	Площадка перед лифтом	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.	СП 59. 13330.2016 Есть -	Размеры площадки перед лифтом 2,28 x 4,3 м Соответствует нормативу. К,О Г,С,У
3.2.5	Ширина дверного проема лифта	не менее 0,95 м	СП 59. 13330.2016 Есть -	Ширина дверного проема лифта составляет 1,0 м Соответствует нормативу. К,О Г,С,У
3.2.6	Размеры кабинны	Ширина кабинны - 1100 мм; глубина кабинны - 1400 мм;	СП 59. 13330.2016 Есть -	Размеры кабинны 1,38 x 1,52 м Кабина доступна для пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего лица Соответствует нормативу. К,О Г,С,У

3.2.7	Расположение кнопок управления	Минимальное расстояние от уровня пола до центра любой кнопки 0,9 м, верхняя кнопка не выше 1,2 м	п. 5.4.2.5 ГОСТ Р 51631-2008	Есть -  Расстояние до пульта управления лифтом 1 м  Соответствует нормативу. К,О
3.2.8	Поручень кабины	Размер части поручня должен составлять от 30 до 45 мм с минимальным радиусом закрутленной части 10 мм.	п. 5.3.2.1 ГОСТ Р 51631-2008	Есть -  Размер части поручня 40 мм , радиус закрутленной части 10 мм  Соответствует нормативу. К,О
3.2.9	Кнопка вызова лифта на любом этаже у двери	не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола	СП 59. 13330.2016	Есть -  Кнопка вызова лифта вверх расположена на высоте 1,1 м  соответствует нормативу. К,О
3.2.10	Прибытие назначенный кабины лифта на Этаж должно сопровождаться звуковым и визуальным сигналами.	СП 59. 13330.2016 5.4.3.4 ГОСТ Р 51631-2008	Наличие.  Есть -  Звуковые и визуальные сигналы присутствуют	Соответствует нормативу. К,О,С

3.2.11 Кнопки лифта	Приспособлены для тактильного восприятия.	ГОСТ Р 51631 - 2008	Есть -	Кнопки вызова лифта являются плоско-выпуклыми (приспособлены для тактильного восприятия) и продублированы шрифтом Брайля.	Соответствует нормативу. К,О

### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ	Очередность реализации мероприятий	
				3.2. Лифт	3.4.16 Маркировка дверей
3.4.9	Предупредительные тактильные полосы.	Перед лестничным маршем за 0,3м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,5-0,6 м.	Организационные мероприятия..	Мероприятия 1-го этапа (неотложные)	Мероприятия 1-го этапа (отложенные)
3.4.15	Ручки эвакуационных дверей	Окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Организационные мероприятия.	Мероприятия 1-го этапа (отложенные)	
	<b>Общие требования к зоне</b>	Привести в соответствие установленным нормативам.			

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	фото	
	<p>1) ДЧ-И (К, О, Д, У) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на креслах-колясках, умственного развития.</p> <p>2) ВНД (С, ) – зона временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения, нарушением слуха.</p>			Организационные мероприятия

Приложение 4 ( )  
 к Акту обследования  
 объекта социальной инфраструктуры  
 к паспорту доступности  
 объекта социальной инфраструктуры  
 от «20» / / 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Конструтор успеха» г.Перми.

г. Пермь, ул.Машинистов, д.43а

№ п/п	Наименование функционально -планировочног о элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Фактическое состояние	Выявленные нарушения	
					Значимо и замечания для инвалида (категория)	
4.1	<b>Кабинет врача. Процедурный кабинет.</b> <i>Входу в кабинет врача предшествует тамбур.</i>				Ширина дверного проема( в свету) – 0,87 м., обеих створок – 1,14 м	Соответствует нормативу. К
4.1.1.	Ширина дверного проема в тамбур меблоке	Не менее 0,9 м.	СП 59. 13330.2016	Есть	Порога нет	Соответствует нормативу.
	Порог двери	Не выше 0, 014 м.		Нет		

4.1.2.	Глубина и ширина тамбура.	Глубина – не менее 2,3 м. Ширина – не менее 1,5м.	59.13330.2016 Есть	Глубина тамбура – 10 м. Ширина тамбура – 1,6 м.
				Соответствует нормативу.  К
<b>Кабинет врача.</b>				
4.1.3	Ширина дверных проемов в кабинет врача (в свету)	Не менее 0,9 м.	59.13330.2016 Есть	Ширина дверных проемов – 0,88 м.
4.1.4	Высота порога	не более 0,014 м.	59.13330.2016 Есть	Высота порога – 0,05 м.
4.1.5	Все проходы (кроме одностороннег о)	Обеспечивают возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или на 360° с диаметром не менее 1,5 м.	59.13330.2016 Есть	Проходы обеспечивают возможность разворота.  К
4.1.6	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	59.13330.2016 есть 10	Высота поверхности стола – 0,75 м.
				Соответствует нормативу.  К

4.1.7	Высота раковины	не более 0,8 м.	МДС 35-4.2000	Есть		Высота раковины – 0,7 м.	Соответствует нормативу.	K
<b>Процедурный кабинет, прививочный кабинет</b>								
4.1.8	Ширина дверных проемов в кабинет (в свету)	не менее 0,9 м.	59.13330.2016	Есть		Ширина дверных проемов – 0,86 м.		K
4.1.9	Высота порога	Не более 0,014 м.	59.13330.2016	Есть		Высота порога – 0,05 м.	соответствует нормативу.	K,O,C
4.1.10	Подходы к мебели.	Не менее 0,9 м. по ширине.	59.13330.2016	Есть		Ширина прохода (после входа в помещение) – 1,16 м.	Соответствует нормативу.	K
4.1.39	Дверные ручки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.</li> <li>- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</li> </ul>				<p>Ручка на – высоте 0,9 м.</p> <p>Дверная ручка имеет удобную форму для открывания двери.</p>	Соответствует нормативу.	K,O,C

4.1.45	Контрастные цвета в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	59.13330.2016 есть 14 Наличие	Имеются.	Соответствует нормативу. С
4.1.46	Информирующие обозначения помещений	59.13330.2016 Нет 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дублируются рельефными знаками.</li> <li>- Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.</li> <li>- Располагается на контрастном фоне.</li> </ul>	<p>Не соответствует нормативу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Название и номер помещения не являются плоско-выпуклым и (не) приспособлены для тактильного восприятия) и не продублированы шрифтом Брайля.</li> <li>- Табличка о назначении помещения размещена на противоположной стороне от ручки двери на высоте 1,8 м</li> <li>- Табличка расположена на контрастном фоне.</li> </ul> <p>Соответствует нормативу.</p>

4.1.47	Восприятие средств информации	Отсутствует близование, слегающее освещение	59.13330.2016	Есть 3	Близования нет.	Соответствует нормативу.	K,O,G,C,Y
<b>Музыкальный зал</b>							
4.2.1	Ширина дверных проемов (в свету).	Не менее 0,9 м.	59.13330.2016	Есть	Ширина одной створки в свету – 0,67 м. Ширина обеих створок – 1,14 м.	Соответствует нормативу.	K
4.2.2	Высота порога	Не более 0,014 м.	59.13330.2016	Есть	Порога нет	Соответствует нормативу.	K,O,C
4.2.3		- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. - Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.		X	- Дверная ручка находится на высоте 1,0 м. от пола. - Имеет удобную форму для открывания двери.	Соответствует нормативу.	K,O
4.2.4	Ширина прохода между рядами.	Не менее 1,2 м.	59.13330.2016	Есть	Ширина прохода – между рядами – 1,3 м.	Соответствует нормативу.	K

4.2.5	Размещение мест для инвалидов в зале: общие требования.	Располагаются в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие : демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов.	59.13330.2016 Есть	Места для инвалидов на креслах-колясках могут быть оборудованы в любое время. Кресла для зрителей не прикреплены
4.2.6	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках.	- В зале на 50-150 мест - 3-5 мест. - В зале на 151-300 мест - 5-7 мест. - В зале на 301-500 мест - 7-10 мест. - В зале на 501-800 мест - 10-15 мест.	59.13330.2016 Есть	Места для инвалидов на креслах-колясках могут быть оборудованы в любое время, в необходимом количестве.
				K,O,C K

4.2.7	Места для инвалидов на креслах-колясках.	<p>- Габариты зоны на одно место для инвалида на кресле-коляске – 0,9 м. х 1,2 м. (без учета прохода для подъезда).</p> <p>Места для инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>Места для инвалидов на креслах-колясках – Ширина прохода - не менее 0,9 м. Ширина прохода для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.</p>	<p>Места для инвалидов на креслах-колясках – Ширина прохода - не менее 0,9 м. Ширина прохода для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.</p> <p>Места для инвалидов на креслах-колясках – Ширина прохода - не менее 0,9 м. Ширина прохода для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.</p> <p>Места для инвалидов на креслах-колясках – Ширина прохода - не менее 0,9 м. Ширина прохода для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.</p>	
4.2.8	Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.	<p>- Габариты зоны на одно место для инвалида на кресле-коляске – 0,9 м. х 1,2 м. (без учета прохода для подъезда).</p> <p>Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p>	<p>Места для инвалидов на креслах-колясках – Ширина прохода - не менее 0,9 м. Ширина прохода для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.</p> <p>Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p>	<p>Места для инвалидов на креслах-колясках – Ширина прохода - не менее 0,9 м. Ширина прохода для подъезда с разворотом - не менее 1,5 м.</p> <p>Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p>

4.2.9	<p>- Размещены на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука.</p> <p>- Места связанны с МДС 35-4.2000</p> <p>Места для инвалидов с нарушением слуха.</p>	<p>59.13330.2016, 59.13330.2016, 59.13330.2016</p> <p>Есть 15</p>	<p>Зал не оборудован индукционной системой.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p> <p>Кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания отсутствуют.</p>
4.2.11	<p>Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; стена; стена - стена - выключатели и т.п.).</p>	<p>Наличие 59.13330.2016</p> <p>Есть 15</p>	<p>С</p> <p>Наличие контрастных сочетаний цветов в применяемом оборудовании.</p>

	<p>- Дубируются рельефными знаками.</p> <p>- Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p> <p>- Располагается на контрастном фоне.</p>	<p>- Название и номер помещения не являются плоско-выпуклыми (не приспособлены для тактильного восприятия) и не продублированы шрифтом Брайля.</p> <p>- Табличка о назначении помещения размещена на двери.</p> <p>- Табличка расположена на контрастном фоне.</p>	Не соответствует нормативу.
4.2.12	И информирующие обозначения помещений	59.13330.2016 Есть	

Спортивный зал			
4.2.13	Ширина дверных проемов (в свету).	Ни менее 0,9 м. 59.13330.2016 есть 14	Ширина дверного проема (в свету) – 0,87 М., обеих створок – 1,14 М.
4.2.14	Высота порога.	Не более 0,014 м. 59.13330.2016 есть 14	Порога нет

4.2.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.</li> <li>- На расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения.</li> <li>- Имеет форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дверная ручка находится на высоте 0,9 м. от пола.</li> <li>- Имеет удобную форму для открывания двери.</li> </ul>	Соответствует нормативу.	K,O
4.2.16	<p>На площади спортивного зала следует предусмотреть пространство (свободное или со специальными тренажерами) для занятий учащихся-инвалидов, не имеющих противопоказаний к физкультурным занятиям.</p>	<p>Свободное пространство для занятий учащихся-инвалидов, не имеющих противопоказаний к физкультурным занятиям предусмотрено.</p>	Соответствует нормативу.	K,O,G,C,U

4.2.17	Покрытие пола.	Шероховатое, пружинящее, из синтетических материалов или спортивный паркет.	59.13330.2016	Есть 14	Покрытие пола пружинящее, из синтетических материалов.	Соответствует нормативу. К
4.2.20	Контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	Наличие.	59.13330.2016	есть 14	Применены контрастные сочетания цветов в применением оборудования	Соответствует нормативу. К
<b>Рабочее место администратора.</b>						
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	59.13330.2016	Есть	Высота поверхности стола – 1,06 м.	соответствует нормативу. К
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту					
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.					

4.6.1	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте	Наличие.	Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)	<p>Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте имеется.</p> <p>X</p> <p>есть -</p>
4.6.2	Услуги, предоставляемые с использованием русского языка, жестового языка, дуплексом, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте.	п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	<p>Услуги с использованием русского языка, жестового языка, дуплексом, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются.</p> <p>X</p> <p>Нет -</p>
				<p>Г</p> <p>Не соответствует нормативу.</p>

4.6.3	Работники, прошедшие инструктажие или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	X	Соответствует нормативу.
4.6.4	Услуги, предоставляемые инвалидам с сопровождением ассистента-помощника.	Удельный вес данных услуг от общего количества предоставляемых услуг на данном объекте в сфере образования	X	Ни один из видов услуг не предоставляется с сопровождением ассистента-помощника.
4.6.5	Услуги на объекте в сфере образования, предоставляемые инвалидам с сопровождением тыотора.	Удельный вес данных услуг в сфере образования от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	X	Ни один из видов услуг не предоставляется с сопровождением тыотора.

4.6.6	Доля педагогических работников организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по образованию и (или) квалификацию, имеющие образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, отдельным общеобразовательным программам.	<p>п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.</p> <p>X</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Педагоги имеются</p>	K,O,T,C,U

	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	4.6.7	п. 4, ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Наличие.	X	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	K,O,C,G,U	Соответствует нормативу.
--	---	-------	--	----------	---	---	-----------	--------------------------

### Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ		Очередность реализации мероприятий
			Информирующие обозначения помещений	Обозначения	
4.1.46	Информирующие обозначения помещений	Нанести информирующие обозначения			Мероприятия 1-го этапа (неотложные).
4.2.9	Места для инвалидов с нарушением слуха..	Оборудовать зал индукционной системой, креслами с вмонтированными системами индивидуального прослушивания			Мероприятия 1-го этапа (отложенные)
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>					Привести в соответствие установленным нормативам.

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	фото	
	<p>1) ДЧ-И (К,О,Д,У) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на креслах-колясках, умственного развития.</p> <p>2) ВНД (С, ) – зона временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения, нарушением слуха.</p>			Организационные мероприятия

Приложение 5  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
от «26» // 2017 г.



**Результаты обследования:**  
**Санитарно-гигиенические помещения**

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми.  
г. Пермь, ул.Машинистов д.43а*

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента	Фактическое состояние		Значимо для инвалида (категория)
					Фактическое существование	Выведенные нарушения и замечания	
5.1.	<b>Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов: общие требования.</b> <i>В учреждении на каждом этаже оборудованы по два идентичных санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.</i>						Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов оборудованы.
5.1.1	Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.		Наличие на каждом этаже доступной кабинки в санузлах для мальчиков и девочек или универсальной кабинки.	СП 59. 13330.2016 Есть МДС 35- 4.2000	-		Соответствует нормативу. К,О,С

5.1.2	Откидные опорные поручни, штанги.	СП 59. 13330.2016 ГОСТ 51261-99	Наличие. Есть -	Откидные и стационарные поручни установлены на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу. К,О
	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Наличие. Есть -	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками установлены на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу. О
	Нижний край зеркала.	МДС 35-4.2000	Не выше 0,8 м от уровня пола.	При установке зеркала в кабине санитарно-гигиенических помещений для инвалидов ее высота должна быть не выше 0,8 м.	Соответствует нормативу К,О

Краны с рычажной рукойткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	СП 59. 13330.2016 Наличие.	Есть -	Оборудованы краны с рычажной рукойткой.  Соответствует нормативу.
5.1.5			К,О,С
Система тревожной сигнализации.	СИ 59. 13330.2016 помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	нет -	Не соответствует нормативу.
5.1.7			К,О,С

5.1.8	Световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	СН 59. Наличие (рекомендуется).	СН 59. 13330.2016 Нет	-	Световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки, не установлены.	Не соответствует К,О,С нормативу.
5.1.9	Специальные знаки (в том числе рельефные).	Размещены у дверей на высоте 1,35 м	СН 59. 13330.2016 Есть	-	Специальные знаки присутствуют, установлены на высоте 1,5 м	Не соответствует К,О,С нормативу.
5.1.10	Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	Наличие.	СН 59. 13330.2016 Есть	-	Слабый уровень контрастности двери и стены.	Не соответствует С нормативу.

**Работы по адаптации объектов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Очередность реализации мероприятий	
			Виды работ	Мероприятия
<b>5.1 Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов</b>				
5.1.7	Система тревожной сигнализации	Установить систему тревожной сигнализации	Текущий ремонт	Мероприятия 2-го этапа (отложные).
5.1.8	Световые мигающие оповещатели.	Установить световые мигающие оповещатели.	Текущий ремонт	Мероприятия 2-го этапа (отложные).
5.1.10	Контрастные сочетания.	Применить контрастные сочетания (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	Текущий ремонт	Мероприятия 2-го этапа (отложные).

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
	<p>1) ДП-И (ГУ) – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственным развитием.</p> <p>ДЧИ(К,О)доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и Передвигающихся на креслах колясках.</p> <p>ВНД(С)не доступно для инвалидов с нарушением зрения</p>			Организационные мероприятия.

**Комментарий к заключению:**

Адаптация объекта осуществляется поэтапно.  
 На 1-ом и 2-ом этапах будут реализованы мероприятия по адаптации объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и на креслах-колясках.



**I. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха»» г. Перми ул. Машинистов д. 43а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Содержание и замечания	Значимо для инвалида (категория)
				есть	нет			
				есть	нет			
<b>Визуальные, акустические, тактильные средства информации.</b>								
<b>6.1. В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов.</b>								
<i>Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционировани	СП 59. 13330.2016	Есть Наличие.	-		Учреждение имеет официальный сайт, на сайте информации о специфике предоставления услуг маломобильным группам населения, о доступности объекта имеется. Сайт адаптирован для инвалидов по зрению.	Соответствует нормативу.	К, О, С, Г, У

6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги.	СП 59. 13330.2016 Наличие.	Есть -	На объекте имеется визуальная информация: таблички с названием помещения и знаком доступности инвалидов, информационные стены, расписание.
6.1.3	Доступные для инвалидов элементы здания и территории.	Идентифицированы СП 59. 13330.2016 символами доступности.	Есть -	Доступные элементы здания (за исключением входной группы), требующие идентификации символами доступности, оборудованы.
6.1.4	Информационные средства для инвалидов с нарушениями слуха.	Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров).	приказ Министерства и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.	Не соответствует Г звуковая справочная информация отсутствует. X

На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	СП 59. 13330.2016	Нет -	X	Тактильная направляющая полоса не оборудована.	Не соответствует С нормативу.	C	
Информационные средства для инвалидов с нарушением зрения.	Тактильная мнемосхема плана участка.	Устанавливается на расстоянии 1,5-2,0 м после входа на участок – как правило, с правой стороны.	X	Тактильная мнемосхема плана участка отсутствует.	Не соответствует С нормативу.	C	
6.1.5							

			- Визуальная информация контраста по цвету со стендом.	Соответствует нормативу.
			<p>- Размер шрифта не соответствует расстоянию рассмотрения: мелкий шрифт информации.</p> <p>Размер шрифта названий стенда соответствует нормативным требованиям. Высота букв названий – 0,05 м и 0,08 м</p>	Не соответствует нормативу.
			<p>- Присутствует бликование.</p> <p>Приемлемое бликование.</p>	К,Г,С
			<p>- Высота нижнего края стенда от пола – 1,01м.</p> <p>Высота верхнего края стенда от пола – 1,99 м.</p> <p>Информация, расположенная выше 1,2 м, не доступна для инвалидов на креслеколяске.</p> <p>- Информационе адаптирована для слепых.</p>	Не соответствует нормативу.
			<p>- Информацияне адаптирована для слепых.</p>	Не соответствует нормативу.
6.1.7	Информационн ый стенд на первом этаже.	<p>СП 59. 13330.2016, приказ Министерств а и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015., п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2000.</p> <p>Форма: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля.</p>	<p>- Есть</p>	Не соответствует нормативу.

**Работа по адаптации объектов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ	Очередность реализации мероприятий
6.1.6	Расписание и информационные стенды на первом этаже.	Разместить информацию, выполненную крупным шрифтом, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение.  Разместить с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках.	Организационные мероприятия.	Мероприятие 1-го этапа (неотложные).
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Обеспечить информационную доступность для слабовидящих и слепых инвалидов.	Организационные мероприятия.	Мероприятие 1-го этапа (отложенные).
		Привести в соответствие установленным нормативам.		

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	Фото	

	Организационные мероприятия
1) ДЧ-И (К, О, Г, У.) – доступно частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата. 2) ВНД (С.) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения.	<b>Система средств информации.</b>